



T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

Sayı : E-49425432-010.06-20

22.07/2026

Konu : Deprem Performans Analiz Raporları

GENELGE
(2026/...)

Türkiye; jeolojik ve coğrafi yapısı özellikleri nedeniyle deprem başta olmak üzere çeşitli doğal afetler açısından yüksek risk taşıyan bir bölgede yer almaktadır. Geçmişte yaşanan afetler yapı güvenliğinin ve özellikle toplu yaşam alanlarında alınması gereken önleyici tedbirlerin hayati önemini açıkça ortaya koymuştur. Bu çerçevede yükseköğrenim öğrencilerinin barınma hizmeti aldığı kurumlar, barındırdıkları kişi sayısı ve kullanım yoğunluğu dikkate alındığında deprem riskine karşı güvenliğinin sağlanması gereken öncelikli yapılardan biridir. Bakanlığımız, söz konusu kurumlarda deprem güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirin alınmasını sağlamakta ve bunların ivedilikle hayata geçirilmesini temin etmektedir.

Öğrencilerin can güvenliğinin korunması ve barınma hizmetlerinin güvenli bir ortamda sunulmasını sağlamak amacıyla kurum binalarına ilişkin deprem performans analiz raporlarının alınması zaruri hale getirilmiş bu doğrultuda 8/12/2023 tarihli ve 29 sayılı Talimat uyarınca yükseköğrenim öğrencilerine özel barınma hizmeti sunan kurumlardan hizmet binalarına ilişkin deprem performans analiz raporu ibraz etmeleri istenmiş ve uygulama süreci başlatılmıştır.

Ancak Danıştay tarafından söz konusu kurum binalarının yapım yılına göre herhangi bir ayırım yapılmamış olması, geçiş sürecinin öngörülmemesi, teknik raporların hangi tarihe kadar alınacağına ilişkin netlik bulunmaması ve raporların alınamaması hâlinde eksikliklerin tamamlanması için süre verilip verilmeyeceği hususlarında düzenleme yapılmamış olması gerekçeleriyle yürütmenin durdurulması kararına hükmedilmiştir.

Bu bağlamda uygulamada ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve hukuki belirliliğin sağlanması amacıyla deprem performans analiz raporlarının alınmasına ilişkin sürece dair iş ve işlemlerin valilikler koordinesinde ve aşağıda yer verilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmesi uygun görülmüştür:

(1) Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) hükümlerine uygun olarak inşa edildiği belgelendirilen kurum binaları için deprem performans analiz raporu istenmeyecektir.

(2) Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ibraz edilen veya bu tarihten sonra ibraz edilecek olan deprem performans analizi raporlarından yapı ruhsatında kullanım amacı yurt olan binalar için;

- a) Yapı denetim sistemi ile kontrollü bir şekilde inşa edilen ve bu durum kanıtlanmış yurt binalarının yapı denetim verileri kullanılarak Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 15 inci bölüme göre analizleri yapılabilecektir. Çıkan sonuca Ek-2'de yer alan form raporu hazırlayanlar tarafından doldurularak gençlik ve spor il müdürlüklerine teslim edilecektir. Değerlendirme sonucu olumlu olması halinde mevcut binanın kullanımına devam edilecektir. Sonucun olumsuz olması durumunda ise mevcut binanın Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Bölüm 15 ve 16'ya göre detaylı deprem analizi yaptırılması gerekmektedir.



T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü

b) Yapı denetim sistemi ile kontrollü bir şekilde inşa edildiğini kanıtlayamayan veya yapı denetim verilerine ulaşılamayan yurt binaları için Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Bölüm 15 ve/veya 16'da yer alan hükümlere uygun olarak hazırlanarak teslim edilen Deprem Performans Raporlarında yer alması gereken hususlar içeren form (Ek-3) yer almaktadır. Değerlendirme sonucunun olumlu çıkması durumunda binanın kullanımına devam edilecektir.

(3) Bu genelgenin yayınlandığı tarihten önce ibraz edilen veya bu tarihten sonra ibraz edilecek raporlardan yapı ruhsatında kullanım amacı yurt olmayan kurum binaları için Ek-1' de yer alan Uygulama Usul Kılavuz Tablosuna göre değerlendirme yapılacaktır.

(4) Deprem performans analizi raporu ve ek formlar aşağıda belirtilen tarihlere kadar gençlik ve spor il müdürlüklerine teslim edilecektir:

- i. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY-1998) hükümlerine göre yapılmayan binalar: 30/6/2027
- ii. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (ABYYHY-1998) hükümlerine göre yapılan binalar: 31/1/2028
- iii. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY-2007) hükümlerine göre yapılan binalar: 30/6/2028

(5) İbraz edilen raporda binanın fiziki yapısına ilişkin güçlendirme veya benzeri yapısal eksikliklerin tespit edilmesi halinde idari para cezası verilmeden eksiklikler giderilinceye kadar kurumun faaliyeti durdurulacaktır. Faaliyeti durdurulduktan itibaren iki yıl içerisinde eksiklikleri giderilmeyen kurumların kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilecektir.

(6) Belirtilen süre içerisinde rapor ibraz etmeyen kurumlara 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun hükümleri uyarınca brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanır ve raporu getirmesi için bir ay ek süre verilir. Verilen ek sürede de rapor getirilmezse belirlenen para cezası miktarının beş katı tutarında idari para cezası uygulanır ve bir ay ek süre daha verilir. Bu sürenin sonunda da raporun sunulmaması halinde kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

(7) Bu genelge, incelemesi halen devam eden ve genelge yayınlanma tarihinden sonra ibraz edilecek raporlar için uygulanacaktır.

(8) Deprem performans analiz raporlarının alınmasına ve uygulanmasına ilişkin süreç Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından işbirliği halinde yürütülecektir.

Gereğini ve bilgilerini rica ederim.

Dr. Osman Aşkın BAK
Bakan

Ek:

- 1- Form 1 (5 Sayfa)
- 2- Form 2 (2 Sayfa)
- 3- Form 3 (2 Sayfa)

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
MEVCUT/PLANLANAN YURT BİNALARININ YAPISAL İNCELEME VE DEĞERLENDİRİLMELERİ İÇİN
UYGULAMA USUL KILAVUZ TABLOSU

EK - 1

(A)	(B)	Yapı denetim (C)	Denetim belgeleri (D)	Mevcut kullanım amacı (E)	Yeni kullanım amacı (F)	Performans tahkiki gerekliliği (G)	İlk Amaç (H)	Tahkik veri tipi (I)	Tahkik sonucu (J)	İlave çalışma (K)	Nihai sonuç (L)
X1	2019	Var	Var	Yurt	Yurt	Yok	-	-	-	-	Kullanıma devam
X2-a	2019	Var	Yok	Yurt	Yurt	Var	Güçlendirme tespiti	TBDY-2019 Bölüm 15	Yeterli	-	Kullanıma devam
X2-b	2019	Var	Yok	Yurt	Yurt	Var	Güçlendirme tespiti	TBDY-2019 Bölüm 15	Yetersiz	-	Yapısal Güçlendirme
X3-a	2019	Var	Var	Konut	Yurt	Var	Yapı güvenliği tespiti	Yapı denetimi verileri	Yeterli	-	Kullanıma devam
X3-b	2019	Var	Var	Konut	Yurt	Var	Yapı güvenliği tespiti	Yapı denetimi verileri	Yetersiz	TBDY-2019 tahkik	Yapısal Güçlendirme
X4-a	2019	Var	Yok	Konut	Yurt	Var	Yapı güvenliği tespiti	TBDY-2019 Bölüm 15	Yeterli	-	Kullanıma devam
X4-b	2019	Var	Yok	Konut	Yurt	Var	Yapı güvenliği tespiti	TBDY-2019 Bölüm 15	Yetersiz	-	Yapısal Güçlendirme
X5-a	2019	Yok	Yok	Konut	Yurt	Var	Güçlendirme tespiti	TBDY-2019 Bölüm 15	Yeterli	-	Kullanıma devam

X5-b	2019	Yok	Yok	Konut	Yurt	Var	Güçlendirme tespiti	TBDY-2019 Bölüm 15	Yetersiz	-	Yapısal Güçlendirme
Y1-a	2007 1998	Var	Var	Yurt	Yurt	Var	Yapı güvenliği tespiti	Yapı denetimi verileri	Yeterli	-	Kullanıma devam
Y1-b	2007 1998	Var	Var	Yurt	Yurt	Var	Yapı güvenliği tespiti	Yapı denetimi verileri	Yetersiz	TBDY-2019 tahkik	Yapısal Güçlendirme
Y2-a	2007 1998	Var	Yok	Yurt	Yurt	Var	Güçlendirme tespiti	TBDY-2019 Bölüm 15	Yeterli	-	Kullanıma devam
Y2-b	2007 1998	Var	Yok	Yurt	Yurt	Var	Güçlendirme tespiti	TBDY-2019 Bölüm 15	Yetersiz	-	Yapısal Güçlendirme
Y3-a	2007 1998	Var	Var	Konut	Yurt	Var	Yapı güvenliği tespiti	Yapı denetimi verileri	Yeterli	-	Kullanıma devam
Y3-b	2007 1998	Var	Var	Konut	Yurt	Var	Yapı güvenliği tespiti	Yapı denetimi verileri	Yetersiz	TBDY-2019 tahkik	Yapısal Güçlendirme
Y4-a	2007 1998	Var	Yok	Konut	Yurt	Var	Güçlendirme tespiti	TBDY-2019 Bölüm 15	Yeterli	-	Kullanıma devam
Y4-b	2007 1998	Var	Yok	Konut	Yurt	Var	Güçlendirme tespiti	TBDY-2019 Bölüm 15	Yetersiz	-	Yapısal Güçlendirme
Y5-a	2007 1998	Yok	Yok	Konut	Yurt	Var	Güçlendirme tespiti	TBDY-2019 Bölüm 15	Yeterli	-	Kullanıma devam
Y5-b	2007 1998	Yok	Yok	Konut	Yurt	Var	Güçlendirme tespiti	TBDY-2019 Bölüm 15	Yetersiz	-	Yapısal Güçlendirme
Z1-a	1998 öncesi	-	-	-	-	-	Güçlendirme tespiti	TBDY-2019 Bölüm 15	Yeterli	-	Kullanıma devam
Z1-b	1998 öncesi	-	-	-	-	-	Güçlendirme tespiti	TBDY-2019 Bölüm 15	Yetersiz	-	Yapısal Güçlendirme

Tablo açıklama notları:

- 1) (A) Bina Değerlendirme Sınıfı: Durumlarına göre binaların sınıflarını ifade etmektedir.
- 2) (B) Yönetmelik: Binaya ait onaylı ilk mimari ve statik projelerin tabi olduğu yönetmelik kastedilmektedir.
- 3) (C): Resmi, kanunlara dayalı ve kamu kurumları tarafından yapılan yapı denetimi kastedilmektedir.
- 4) (D): Resmi yapı denetim sırasında tutulan her türlü rapor, belge, fotoğraf ve video kastedilmektedir.
- 5) (E): İlk onaylı projesi oluşturulurken dikkate alınmış bina kullanım amacı kastedilmektedir.
- 6) (F): Mevcut binanın yeni kullanım amacı kastedilmektedir.
- 7) (G): Mevcut bir bina yurt olarak kullanılmak istenildiğinde ilk önce yapısal performans gerekliliği belirlenmelidir.
- 8) (H): Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2019 (TBDY-2019), Bölüm 15.1.1'de, "Mevcut ve güçlendirilecek tüm binaların..." tasarım ilkelerinin bu Bölüme göre yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Binanın incelenmesindeki öncelikli amaç sadece yapısal performans seviyesinin yaklaşık belirlenmesiye ve güçlendirme ile ilgili karar daha sonra verilecekse, yapısal performans çalışmalarında resmi yapı denetimi bünyesindeki verilerin kullanılmasında bir sakınca yoktur. İlk inceleme amacı; 1) Yaklaşık bina güvenliği tespiti, 2) Yapısal güçlendirme olarak sınıflandırılmıştır. Güçlendirilmesine karar verilen binalar için TBDY-2019/Bölüm 15 ve 16 kuralları geçerlidir.
- 9) (I): (H) Bölümündeki amaç; yaklaşık bina güvenliği tespitiye ve resmi yapı denetimine ait tüm belgeler mevcutsa, yapı denetimdeki veriler kullanılarak bina yapısal performans analizi yapılabilir. Ancak resmi yapı denetimine tabi dahi olsa yapı denetiminde gerekli ve/veya yeterli verilerin olmaması durumunda veya (H) Bölümündeki amacın güçlendirme olması durumunda TBDY-2019'a göre yapısal performans çalışmaları yürütülmelidir.
- 10) (J): Yapısal performansın yeterliliği, TBDY-2019/Bölüm 15 dikkate alınarak hesap ve analizlerle belirlenmelidir. Yeterli ve yetersiz olarak sonuçlandırılmalıdır.
- 11) (K): Resmi yapı denetim sisteminin verileri kullanılarak yapısal performansı belirlenmiş binalarda, performans değerlendirme sonucunun yetersiz olması durumunda, bina yine de kullanılmak istenirse, TBDY-2019/Bölüm 15 ve 16'ya göre tahkik ve yapısal güçlendirme yapılmalıdır.
- 12) (L): Yapısal performans değerlendirme sonucu (J) "yeterli" olan binaların yurt olarak kullanımının uygun olduğu değerlendirilir. Ancak yapısal performans sonucu "yetersiz" olan binaların yurt binası olarak kullanılabilmeleri için mutlaka TBDY-2019 Bölüm 15 ve 16'ya göre tahkik ve yapısal güçlendirmelerinin yapılması gerekmektedir.
- 13) 2019: 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğini ifade etmektedir.
- 14) 2007: 2007 yılında yayımlanan Türkiye Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğini ifade etmektedir.

- 15)** 1998: 1998 yılında yayımlanan Türkiye Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğini ifade etmektedir.
- 16)** 1998 öncesi: 1998 yılı öncesinde yayımlanan Türkiye Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliklerini ifade etmektedir.
- 17)** Resmi yapı denetimi sistemindeki verilerin kullanılması durumunda, beton basınç dayanım değeri olarak; proje dayanımı ile laboratuvar testlerinden elde edilen beton basınç dayanım değerlerinden küçük olanın analizlerde kullanılması tavsiye edilir.

TAHKİK SONUCUNA (J) GÖRE DEĞERLENDİRME

Uygulama usul kılavuz tablosunda, tahkik sonucu (J) “yeterli” ve “yetersiz” olmak üzere iki sonuçtan biri çıkacaktır.

- “Yeterli” çıkması durumunda bina kullanılmaya devam edilecektir.
- Yapısal deprem performansının “yetersiz” olması durumunda ise bina yurt olarak kullanılmayacak, tekrar kullanıma açılması ancak güçlendirme ruhsatı dahilinde binanın yapısal olarak güçlendirilmesinden sonra mümkün olabilecektir.

YAPISAL DEPREM PERFORMANSI:

1. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2019 (TBDY-2019) Bölüm 15 ve/veya 16 esaslarına göre gözlem, saha çalışmaları, deney, tahkik, hesap ve analizler sonucunda belirlenecektir.
2. Yapılan tüm çalışmaların tamamı, nihai bir değerlendirme raporu ekinde sunulacaktır.
3. Nihai değerlendirme raporu kapak sayfası ile başlamalı ve bir sonraki sayfada yönetici özeti yer alacaktır.
4. Raporun kapak sayfasında mutlaka binanın giriş kapısının bulunduğu dış cephesinden çekilmiş bir fotoğraf olacak, kapak sayfasında binanın il, ilçe ve ad bilgileri yer alacaktır.
5. Yönetici özeti EK-2 de verilen bilgileri içerecektir.
6. Yönetici özet sayfasında yer alan sonuç mutlaka ayrıntılı bir şekilde raporun “Sonuçlar” bölümünde de ifade edilecektir.

***YÖNETİCİ ÖZETİ**

... ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU			DİŞ CEPHE FOTOĞRAFI		
Rapor No	:				
İl	:				
İlçe	:				
Yapı İlk Kullanım Amacı	:				
Ada	:				
Pafta	:				
Parsel	:				
Adres	:		Kat Sayısı	:	B+Z+...
			ÇŞİDB Bina ID	:	
Yapım Yılı	:		Taşıyıcı Sistem Tipi	:	
Beton Dayanımı	:		Yerel Zemin Sınıfı	:	
Toplam İnşaat Alanı (m ²)	:		Donatı Sınıfı	:	
Dilatasyon Sayısı	:		Yapı Genel Durumu	:	İyi / Orta / Kötü
Öğrenci Sayısı	:		Daha Önce Yapısal Güçlendirme	:	Var/Yok
Yapıda Hasar	:	Var/Yok	Yapı Denetim Raporları	:	Var/Yok
YAPISAL DEPREM PERFORMANS SONUCU:			YETERLİ / YETERSİZ		
NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUCU:			KULLANIMI UYGUN / GÜÇLENDİRME GEREKLİ		

Rapora konu yurt binasının (yurt olarak ruhsatı mevcut olan), yapısal deprem performansı değerlendirmeleri; Yapı Denetim Verileri kullanılarak Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY 2018) Bölüm 15' teki analizlerle yapılmıştır.

Mevcut taşıyıcı sistem özellikleri, malzeme kalitesi ve ilgili performans düzey(ler)i dikkate alındığında,

- ☐ Yapılan değerlendirmelerde, yurt amacıyla kullanılan mevcut binanın hizmet vermeye devam edebileceği,
- ☐ Mevcut binanın yapısal deprem performansının yetersiz olduğu, TBDY 2018 Bölüm 15 ve 16' ya göre detaylı analizinin yapılması gerektiği,

Ek'lerde sunulan bilgi, belge, hesap, analiz ve değerlendirmeler doğrultusunda tespit edilmiştir.

İşbu rapor tarafımca düzenlenmiştir. .../.../ 20...

*RAPORU HAZIRLAYAN YETKİLİ MÜHENDİS
Adı Soyadı:.....
Unvanı:.....
İmza:.....

BİNA ÖNCELİKLENDİRME ANALİZİ DEĞERLENDİRME KONTROL FORMU

(Yapı denetim verileri kullanılarak analizleri yapılmış ve yapı ruhsatında kullanım amacı yurt olan binalar için)

Sıra No	Tanım/Açıklama	Evet	Hayır
1	Deprem performans raporunu hazırlayan proje müellifi / serbest proje bürosu / kamu kurum ve kuruluşu / üniversite Belgeleri (SİM belgesi, iş yeri tescil belgesi vb.) mevcut mu?		
2	Raporu imzalayan kişilerin imza sirküleri mevcut mu?		
3	Binanın onaylı projeleri (mimari ve betonarme) veya onaylı rölöve projeleri (mimari ve betonarme) var mı?		
4	Binaya ait fotoğraflar mevcut mu?		
5	Yapı; proje, ruhsat ve eklerine uygun olarak inşa edilerek tamamı için yapı kullanma izin belgesi alınmış ve raporu düzenleyence yerinde yapılan incelemelerle bu durum teyit edilmiş mi?		
6	Tüm inşaat faaliyetleri denetimli olarak yapılmış ve belgeleri mevcut mu? (Yapı denetimi belgeleri)		
7	Islak beton deney raporu ve donatı çekme test raporu var mı?		
8	Yapı ömrü içerisinde deprem ya da başka dış etkenlerden dolayı yapısal hasar almış mı? Bu durum raporu düzenleyen tarafından değerlendirilmiş mi?		
9	Zemin çalışmaları ile ilgili onaylı rapor var mı?		
10	Performans analizi ile ilgili hesap raporları var mı?		
11	Nihai değerlendirme raporu var mı?		
12	Nihai değerlendirme raporunda yönetici özeti sayfası var mı?		
*RAPORU HAZIRLAYAN			
**RAPORU TESLİM ALAN / AÇIKLAMA			

*Kontrol Formu deprem performans raporunu hazırlayan kurum kuruluş ve/veya yetkili mühendis tarafından imzalanarak rapor ekinde sunulacaktır.

** Herhangi bir maddenin “Hayır” olması halinde rapor eksik kabul edilerek eksikliklerin tamamlanması için ilgililer bilgilendirilecektir.

***YÖNETİCİ ÖZETİ**

... ÖZEL ÖĞRENCİ YURDU			DIŞ CEPHE FOTOĞRAFI		
Rapor No	:				
İl	:				
İlçe	:				
Yapı İlk Kullanım Amacı	:				
Ada	:				
Pafta	:				
Parsel	:				
Adres	:		Kat Sayısı	:	B+Z+...
			ÇŞİDB Bina ID	:	
Yapım Yılı	:		Taşıyıcı Sistem Tipi	:	
Beton Dayanımı	:		Yerel Zemin Sınıfı	:	
Toplam İnşaat Alanı (m ²)	:		Donatı Sınıfı	:	
Dilatasyon Sayısı	:		Korozyon Durumu	:	
Öğrenci Sayısı	:		Daha Önce Yapısal Güçlendirme	:	Var/Yok
Kolonlarda Sıklaştırma	:	Var/Yok	Kirişlerde Sıklaştırma	:	Var/Yok
YAPISAL DEPREM PERFORMANS SONUCU:			YETERLİ / YETERSİZ		
NİHAİ DEĞERLENDİRME SONUCU:			KULLANIMI UYGUN / GÜÇLENDİRME GEREKLİ		

Rapora konu yurt binasının, yapısal deprem performansı değerlendirmeleri tamamlanmış, bu raporda sunulmuştur.

Bu rapor kapsamındaki tüm çalışmalar, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY 2018) Bölüm 15 ve/veya 16 ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yapılmıştır.

Mevcut taşıyıcı sistem özellikleri, malzeme kalitesi, zemin bilgileri ve ilgili performans düzey(ler)i dikkate alındığında,

☐ Mevcut binanın yurt amacıyla kullanılmasında yapısal deprem performansı bakımından herhangi bir sakınca bulunmadığı,

☐ Mevcut binanın yapısal deprem performansının yetersiz olduğu, mevcut haliyle yurt olarak kullanılmasının uygun olmadığı ve güçlendirme yapılması gerektiği,

Ek'lerde sunulan bilgi, belge, hesap, analiz ve değerlendirmeler doğrultusunda tespit edilmiştir.

İşbu rapor tarafımızca düzenlenmiştir. .../.../ 20...

*RAPORU HAZIRLAYAN YETKİLİ MÜHENDİS
Adı Soyadı:.....
Unvanı:.....
İmza:.....

BİNA PERFORMANS ANALİZİ DEĞERLENDİRME KONTROL FORMU
(TBDY 2018' e göre analizleri yapılmış ve yapı ruhsatında kullanım amacı yurt olan binalar için)

Sıra No	Tanım/Açıklama	Evet	Hayır
1	Deprem performans raporunu hazırlayan proje müellifi / serbest proje bürosu / kamu kurum ve kuruluşu / üniversiteye ait yetki ve yeterlilik belgeleri (SİM belgesi, iş yeri tescil belgesi vb.) mevcut mu?		
2	Laboratuvarların yetki belgeleri mevcut mu?		
3	Raporu imzalayan kişilerin imza sirküleri mevcut mu?		
4	Binanın onaylı projeleri (mimari ve betonarme) veya onaylı rölöve projeleri (mimari ve betonarme) var mı?		
5	Binaya ait fotoğraflar mevcut mu?		
6	Beton karot numunelere ait onaylı laboratuvar raporu var mı?		
7	Betonarme taşıyıcı elemanlara ait donatı tarama bilgileri mevcut mu?		
8	Betonarme taşıyıcı elemanlara ait donatı sıyırma bilgileri mevcut mu?		
9	Zemin çalışmaları ile ilgili onaylı rapor var mı?		
10	Performans analizi ile ilgili hesap raporları var mı?		
11	Nihai değerlendirme raporu var mı?		
12	Nihai değerlendirme raporunda yönetici özeti sayfası var mı?		
*RAPORU HAZIRLAYAN			
**RAPORU TESLİM ALAN/AÇIKLAMA			

*Kontrol Formu deprem performans raporunu hazırlayan kurum kuruluş ve/veya yetkili mühendis tarafından imzalanarak rapor ekinde sunulacaktır.

** Herhangi bir maddenin “Hayır” olması halinde rapor eksik kabul edilerek eksikliklerin tamamlanması için ilgililer bilgilendirilecektir.